


Die Pelipal GmbH ruft folgende Produkt zurück: LED-Flächenspiegel der Artikelnummern 980.831421, 980.835020, 980.835022, 980.837021, 980.839020 mit den Batch-Nummern 63475, 63541, 63570, 64052



- LED-Flächenspiegel der Pelipal GmbH
- Artikelnummern 980.831421, 980.835020, 980.835022, 980.837021, 980.839020 mit den Batch-Nummern 63475, 63541, 63570, 64052

Warum ist das Produkt gefährlich?

- Es besteht die Gefahr, dass bei der Verbindung der Aufhänger mit dem Spiegel ein Problem mit der Verklebung auftreten kann. Im schlimmsten Fall kann dies dazu führen, dass sich der Spiegel von der Aufhängung löst und herunterfällt.

Was ist zu tun?

- Betroffene Spiegel dürfen nicht aufgehängt werden und gegebenenfalls bereits hängende Spiegel müssen umgehend abgehängt werden.
- Die betroffenen Spiegel sind an die Pelipal GmbH zurückzusenden. Hierfür stellt die Pelipal GmbH den Verbrauchern ein Rücksendelabel eines Paketdienstleisters für den Rücktransport des Spiegels zur Verfügung. Die Abwicklung des Rückrufs erfolgt über eine Kontaktaufnahme mit der Pelipal GmbH unter den unten genannten Kontaktdaten.

Abhilfemaßnahmen für Verbraucher

- Verbraucher erhalten umgehend Ersatz für die betroffenen Spiegel. Der Austausch betroffener Spiegel erfolgt für die Verbraucher kostenfrei.

Machen Sie andere auf diesen Rückruf aufmerksam, insbesondere wenn Sie jemanden kennen, dem das zurückgerufene Produkt angeboten, geliehen oder verkauft wurde.

Kontakt

- Für Verbraucherrückfragen und die Meldung betroffener Spiegel steht unser Serviceteam per Mail und telefonisch von Montag bis Freitag zwischen 8.00 und 17.00 Uhr unter folgenden Kontaktdaten zur Verfügung:

Mail: spiegelaustausch@pelipal.de

Telefon: +49 (0)3443 / 4343-872

Die Pelipal GmbH entschuldigt sich aufrichtig für die Unannehmlichkeiten, die durch diesen Rückruf entstehen.